

CARINA

PARA

VENTILACION NO

INVASIVA

- LA MAQUINA DEBE ESTAR ENCHUFADA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, PARA QUE NO SE DESCARGUE LA BATERIA. Comprobar que la luz este encendida.



MATERIAL NECESARIO

1. TUBULADURAS ESPECIFICAS PARA EL CARINA.



2. MASCARILLAS ESPECIFICAS DEL CARINA.

(Situadas en almacén nº3, el de los respiradores).




- TUBULADURAS ESPECIFICAS PARA EL CARINA.

- (No llevan línea de presión).

- (Esta conexión es para otra cosa, **NO** es para la línea de presión)

- (Colocar filtro, igual que en la Vision).



- MASCARILLAS ESPECIFICAS DEL CARINA.



- (El codo es azul porque no lleva válvula antiasfixia).



- TODAS LAS MASCARILLAS LLEVAN EN LA CAJA, UNA PLANTILLA PARA ELEGIR EN TAMAÑO ADECUADO. (Despegar y colocar sobre el rostro del paciente, seguir las instrucciones).

